

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Смагина Мария Викторовна  
Должность: И.о. ректора, проректор по учебной работе  
Дата подписания: 10.11.2021 16:05:14  
Уникальный программный ключ:  
90d48a0b5091e9fdc02b10b62f37b58f50ec55d607e3c817511cd9eafa186d5d

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**Государственное бюджетное образовательное**  
**учреждение высшего образования**  
**«Ставропольский государственный**  
**педагогический институт»**  
**(ГБОУ ВО СГПИ)**

г. Ставрополь, ул. Пирогова 58



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВО СГПИ

Л.Л. Редько

«16» 06 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ 2

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГБОУ ВО СГПИ

1.2. Адрес объекта: г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4525,30 кв. м

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет); 9100 кв. м

1.4. Год постройки здания 2007, последнего капитального ремонта  
2007.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017,  
Капитального: по мере финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт», ГБОУ ВО СГПИ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, г. Ставрополь ул. Ленина 417 «А».

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 355003,  
г. Ставрополь, ул. Ломоносова 3.

---

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

---

2.2. Виды оказываемых услуг: высшее образование, среднее профессиональное, дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование

---

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

---

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

---

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

---

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность от 500 до 850 .

---

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

---

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
маршрутное такси № 13, 43, 12, 21, 48, остановка «529 квартал».

---

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  
нет.

---

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 980 м

3.2.2. Время движения (пешком) 17 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые/регулируемые/со звуковой сигнализацией/ таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая/тактильная/ визуальная): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть/ нет): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (доступность условная, помощь сотрудника)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б (доступны специально выделенные участки)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ (доступность условная, помощь сотрудника)
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ- (доступность условная, помощь сотрудника) (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ- (доступность условная, помощь сотрудника)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ- (доступность условная, помощь сотрудника)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ- (доступность условная, помощь сотрудника) (Г,К,О,У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в рамках доступной среды на данный момент не является полностью доступным для посещения всех категорий инвалидов, требуется усовершенствование помещений для создания условий доступности для маломобильных групп населения.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

##### 4.2. Период проведения работ 2015-2025

в рамках исполнения в рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная Среда».

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность ГБОУ ВО СГПИ для всех категорий инвалидов и услуг в сфере образования.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование: отсутствует.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии  
доступности объекта (наименование документа и выдавшей его  
организации, дата): отсутствует.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта  
Российской Федерации дата: \_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 16 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 17 г.

2. Акта обследования объекта: № акта 2  
от " 16 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 17 г.

3. Решение комиссии \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ГБОУ ВО СГПИ  
Л. Редько  
20 / 7.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 2 от 16 июня 2017г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус ГБОУ ВО СГПИ
- 1.2. Адрес объекта г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4525 кв. м  
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2007, последнего капитального ремонта 2007.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017.  
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт», ГБОУ ВО СГПИ.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 355029, г. Ставрополь ул. Ленина 417 «А».
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова 3.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: высшее образование, среднее профессиональное, дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 500 - 850.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси № 13, 43, 12, 21, 48, остановка «529 квартал».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 980 м

3.2.2. Время движения (пешком) 17 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые/регулируемые/со звуковой сигнализацией/ таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая/ тактильная/ визуальная): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть/ нет): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да/ нет): нет.

**3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001**

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (доступность условная, помощь сотрудника)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б- (доступны специально выделенные участки)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б- (доступны специально выделенные участки)
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано**



Москаленко Руслан Александрович, специалист по охране труда, тел. (8652) 56-08-26, доб.,106

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Ректор ГБОУ ВО СГПИ  
Л.Л. Редько

6 20 17 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 2

г. Ставрополь

“ 16 ” июня 20 17 г.

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус ГБОУ ВО СГПИ.
- 1.2. Адрес объекта г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 4525,30 кв. м
  - часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9100 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2007, последнего капитального ремонта 2007.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2017  
*Капитального:* по мере финансирования.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт», ГБОУ ВО СГПИ.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 355029, г. Ставрополь ул. Ленина 417 «А».

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: высшее образование, среднее профессиональное, дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование.

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

маршрутное такси № 13, 43, 12, 21, 48, остановка «529 квартал».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 980 м

3.2.2. время движения (пешком) 17 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые/регулируемые/со звуковой сигнализацией/таймером): нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая/тактильная/визуальная): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть/нет): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да/нет): да, (обустроены, есть подъемы для колясочников.)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ- (доступность условная, помощь сотрудника)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б - (доступны специально выделенные участки)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б - (доступны специально выделенные участки)

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов (К, Г, О, С, У)	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (доступно условно)		
2	Вход (входы) в здание	ДУ (доступно условно)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (доступно условно)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (доступно условно)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД( временно недоступно)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД ( временно недоступно)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (доступно условно)		

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный педагогический институт» в рамках доступной среды на данный момент не является полностью доступным для посещения всех категорий инвалидов, требуется усовершенствование помещений для создания условий доступности для маломобильных групп населения.

#### 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий)

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2017-2025

В рамках исполнения Государственной программы Российской Федерации «Доступная Среда».

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность ГБОУ ВО СГПИ для всех категорий инвалидов и услуг в сфере образования.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать*)  
отсутствует.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов: отсутствует.

4.4.6. Другое: отсутствует.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата): отсутствует.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Акт Территории, прилегающей к объекту	на	<u>1</u>	л.
2. Акт Входа (входов) в здание	на	<u>2</u>	л.
3. Акт Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Акт Зоны целевого назначения объекта	на	<u>2</u>	л.
5. Акт Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>2</u>	л.
6. Акт Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л.

Поэтажные планы 1 экз. на 2 л.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

4.4.6. другое: Отсутствует.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*): Отсутствует.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Позажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Председатель комиссии  
проректор по административно-хозяйственной деятельности и безопасности Магомедов Х.К.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены комиссии:


проректор по социальным вопросам и воспитательной работе Моргун И.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

проректор по учебной работе Шумакова А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


декан факультета специальной педагогики Кабушко А.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


руководитель центра информатизации образования Красильников В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


начальник - учебно-методического управления Тюренкова С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


начальник отдела правового обучения Честников Р.А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

зам. начальника учебно-методического управления (по лицензированию и аккредитации) Шеховцов Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

специалист по охране труда Москаленко Р.А.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов  
член Всероссийского общества глухих Рыженко Г.В.


(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)


Управленческое решение согласовано

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол №\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_




Plan of  
ALPHABET HOUSE






un a1


Литер А, 1 этаж




ГУП СК "Криотехинвентаризация"		РФ
Инвен. №32825	ПЛАН Литер А 1 этаж <i>Липарова в.в.</i>	1:200

Plan of  
Alfred A. Farrow






# Литер А, 1 этаж



ГУП СК "Криотехинвентаризация"		РФ
Инвен. №32825	ПЛАН Литер А 1 этаж <i>Липовая 18</i>	1:200





ГУП СК "Крайтехинвентаризация"		РФ	
Инвен. №32825 Лист N	ПЛАН Литер А 2 этаж		1:200
	ул. Пирсгова, 58		
Заказчик			
Дата	Исполнитель	Фамилия И.О.	Подпись
17.01.08	Нач. ПТУ	Дмитриев А.С.	<i>[Signature]</i>
16.01.08	Рук. группы	Чебякова Т.Б.	<i>[Signature]</i>
110108	Техники	Ардынчев А.В. Величко А.В.	<i>[Signature]</i>

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от «16» июня 2017 г. № 2

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

**ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»**

**355029, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 58**

(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1,2	1,2	Не выявлено			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4	3,4	Не выявлено			
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть	5	5	Не выявлено			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1-5	1-5	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Территория, прилегающая к зданию» соответствует предъявляемым требованиям, имеются ТСР.

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от «16» июня 2017 г. № 2

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

**ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»**

**355029, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 58**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная)	есть	6,7	6,7	Не выявлено			
22	Пандус (наружный)	есть	6,7	6,7	Не выявлено			
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	8,8а	8,8а	Не выявлено			
24	Дверь (входная)	есть	8а,9	8а,9	Не выявлено			
25	Тамбур	есть	10	10	Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	6-10	6-10	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Вход в здание» соответствует предъявляемым требованиям, имеются ТСР.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»  
355029, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 58  
(наименование объекта, адрес)**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
31	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	11	11	Не выявлено			
32	Лестница (внутри здания)	нет			Не выявлено			
33	Пандус (внутри здания)	нет			Не выявлено			
34	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не выявлено			
35	Дверь	есть	12	12	Не выявлено			
36	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	11, 13	11, 13	Не выявлено	Все		
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Зоны отдыха- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	11-13	11-13	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона «Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» соответствует предъявляемым требованиям, имеются ТСР.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»**

**355029, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 58**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14, 15, 16	14, 15, 16	Не выявлено	К		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	17	17	Не выявлено			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов), информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте 1,3 – 1,4 м; с дублированием рельефными знаками						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-В	14-17	4-17	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Целевого назначения здания» соответствует предъявляемым требованиям, имеются ТСР.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»**

**355029, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 58**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	18,19	18,19	Не выявлено			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	20	20	Не выявлено			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	<p>Количество санитарных приборов для инвалидов в санитарно-гигиенических помещениях рекомендуется исходить из расчета (но не менее 1 на здание).</p> <p>Оборудование поручнями (подвесными трапециями) уборных и умывальных, используемых инвалидами.</p> <p>Двери туалетных кабин должны открываться наружу.</p> <p>Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины и умывальной зоны для лиц с нарушениями зрения</p>						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-В	18-20	18-20	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Санитарно-гигиенические помещения» соответствует предъявляемым требованиям.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

**ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»**

**355029, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 58**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	21	21	Не выявлено			
6.2	Акустические средства	есть	22	22	Не выявлено			
6.3	Тактильные средства	есть	23, 24	23,24	Не выявлено			
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации.</p> <p>Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</li> <li>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.</li> </ul> <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)</p> <p>Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией</p>						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	21-24	21-24	

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона «Система информации на объекте» соответствует предъявляемым требованиям, используются ТСР.

**ФОТОТАБЛИЦА**  
**приложение к акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
**№2 от «16» июня 2017 г.**



**Фото № 1.**  
**Главный вход (въезд) на территорию.**  
**г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.**

**ФОТОТАБЛИЦА**  
**приложение к акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
**№2 от «16» июня 2017 г.**



**Фото № 2.**  
**Главный вход в здание**  
**(лесница (наружная), пандус (складной)),**  
**входная площадка (перед дверью), дверь (входная).**  
**г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.**

**ФОТОТАБЛИЦА**  
**приложение к акту обследования ОСИ**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
**№2 от «16» июня 2017 г.**



**Фото № 3.**  
**Путь на территории.**  
**г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.**

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.




Фото № 4.  
Запасной путь вход (выход) в здание  
(Пандус).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



Фото № 5.  
Место автостоянки и парковки инвалида.  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

**ФОТОТАБЛИЦА**  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



**Фото № 6.**  
Главный вход в здание  
(лестница (наружная), пандус (складной),  
входная площадка (перед дверью), дверь (входная)).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



Фото № 8.  
Главный вход в здание  
(входная площадка (перед дверью), дверь (входная)).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.




Фото № 8а.  
Запасной вход в здание  
(входная площадка (перед дверью), дверь (входная)).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



Фото № 9.  
Главный вход в здание  
(дверь (входная)).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г



Фото № 10.  
Тамбур  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



Фото № 11.  
Коридор в здании  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

**ФОТОТАБЛИЦА**  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.




**Фото № 12.**  
Главный вход в здание  
(лестница (наружная), пандус (складной),  
входная площадка (перед дверью), дверь (входная).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



Фото № 13.  
Пути эвакуации.  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

**ФОТОТАБЛИЦА**  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



**Фото № 14.**  
Кабинетная форма обслуживания  
(аудитория 103 для лиц с ограниченным зрением, слепого).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.




Фото № 15.  
Кабинетная форма обслуживания  
(аудитория 104 для лиц с ограниченным слухом).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г




Фото № 16.  
Главный вход в здание  
(лестница (наружная), пандус (складной),  
входная площадка (перед дверью), дверь (входная)).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г



Фото № 17.  
Вход в буфет  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г




Фото № 18.  
Дверь в санузел  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



Фото № 19.  
Туалетная комната.  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г



Фото № 20.  
Гардероб  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г




Фото № 20.  
Гардероб  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г



Фото № 21.  
Визуальные средства (бегущая строка)  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г



Фото № 22.  
Акустические средства (звуковое сопровождение бегущей строки)  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.




Фото № 23.

Мнемосхема пути движения (эвакуации) внутри здания.  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

ФОТОТАБЛИЦА  
приложение к акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 2 от «16» июня 2017 г.



Фото № 24.  
Тактильные средства (направления движения и т.д.).  
г. Ставрополь, ул. Пирогова 58.

АКТ № 1

По результатам обследования территории, прилегающей к объекту

В соответствии с приказом от 20.12.2016 № 406 01.

Комиссия в составе:

**Председатель комиссии:**

- Магомедов Х.К. – проректор по административно - хозяйственной деятельности и безопасности

**Члены комиссии:**

- Рыженко Г.В. – член Всероссийского общества глухих;
- Моргун И.Н. – проректор по социальным вопросам воспитательной работе;
- Шумакова А.В. – проректор по учебной работе;
- Кабушко А.Ю. – декан факультета специальной педагогики;
- Красильников В.В. - руководитель центра информатизации образования;
- Тюренкова С.А. – начальник - учебно-методического управления;
- Честников Р.А. – начальник отдела правового обеспечения;
- Шеховцов Е.В. – зам. начальника учебно-методического управления (по лицензированию и аккредитации);
- Москаленко Р.А. - специалист по охране труда.

В период с 13.06.2017 по 16.06.2017 провели проверку территории учебного корпуса по адресу ул. Пирогова д.58, прилегающей к объекту. Территория учебного корпуса, прилегающая к ГБОУ ВО СГПИ доступна полностью всем категориям инвалидов. Стоянка для автомобилей требует усовершенствования в виде установки соответствующего знака (парковка для инвалидов) и приобретение трафарета для обрисовки знака «парковка для инвалидов» нанесения на асфальт условного обозначения.

**Председатель комиссии:**

Магомедов Х.К.



**Члены комиссии:**

Шумакова А.В.




Моргун И.Н.




Кабушко А.Ю.



Красильников В.В.



Тюренкова С.А.



Честников Р.А.




Шеховцов Е.В.



Москаленко Р.А.



Рыженко Г.В.



**По результатам обследования входа (входов) здания**

В соответствии с приказом ректора от 20.12.2016 № 406 01.

Комиссия в составе:

**Председатель комиссии:**

-Магомедов Х.К. – проректор по административно-хозяйственной деятельности и безопасности

**Члены комиссии:**

- Рыженко Г.В. – член Всероссийского общества глухих;
- Моргун И.Н. – проректор по социальным вопросам и воспитательной работе;
- Шумакова А.В. – проректор по учебной работе;
- Кабушко А.Ю. – декан факультета специальной педагогики;
- Красильников В.В. – руководитель центра информатизации образования;
- Тюренкова С.А. – начальник учебно-методического управления;
- Честников Р.А. – начальник отдела правового обеспечения;
- Шеховцов Е.В. – зам. начальника учебно-методического управления (по лицензированию и аккредитации);
- Москаленко Р.А. – специалист по охране труда.

В период с 13.06.2017 по 16.06.2017 провели проверку всех входов в здании учебного корпуса по ул. Пирогова д. 58, установили:

Входы будут доступны полностью всем категориям инвалидов при наличии в учреждении:

- Пандуса металлического легкоборного с перилами;
- Пандуса мобильного телескопического;
- Минипандуса для преодоления порогов;
- Поручней для лестниц (двухуровневые);
- Противоскользящих покрытий типа «антикаблук» для размещения на входе в учреждение;
- Специального светового интерактивного табло-информатора «бегущая строка» для улиц;
- Комплекта беспроводной системы вызова помощника ПУЛЬСАР

- Информационное табло «график работы учреждения» для размещения на входе в учреждение (с плоско-выпуклыми шрифтами и текстом, дублированным шрифтом Брайля);

- Трафарет для обрисовки знака стоянки для инвалидов;

- Знак парковка для инвалидов (2 знака в комплекте и крепеж к ним).

**Председатель комиссии:**

Магомедов Х.К.




**Члены комиссии:**

Шумакова А.В.



Моргун И.Н.



Кабушко А.Ю.



Красильников В.В.



Тюренкова С.А.



Честников Р.А.



Шеховцов Е.В.



Москаленко Р.А.



Рыженко Г.В.



## АКТ №3

### По результатам обследования путей движения в здании (в.ч. путей эвакуации)

В соответствии с приказом от 20.12.2016 №406 01.

Комиссия в составе:

#### Председатель комиссии:

-Магомедов Х.К. – проректор по административно-хозяйственной деятельности и безопасности

#### Члены комиссии:

- Рыженко Г.В. – член Всероссийского общества глухих;
- Моргун И.Н. – проректор по социальным вопросам и воспитательной работе;
- Шумакова А.В. – проректор по учебной работе;
- Кабушко А.Ю. – декан факультета специальной педагогики;
- Красильников В.В. – руководитель центра информатизации образования;
- Тюренкова С.А. – начальник учебно-методического управления;
- Честников Р.А. – начальник отдела правового обеспечения;
- Шеховцов Е.В. – зам. начальника учебно-методического управления (по лицензированию и аккредитации);
- Москаленко Р.А. – специалист по охране труда.

В период с 13.06.2017 по 16.06.2017 провели проверку путей движения в учебном корпусе п адресу ул. Пирогова д.58 (в том числе эвакуационных) установили:

- Пути временно не доступны для всех категорий инвалидов. Рекомендуется установка голосового оповещения в случае возникновения пожара для инвалидов группы – С (нарушения зрения), установка визуальных (табло, знаков) для категории инвалидов группы – Г (нарушение слуха). Рекомендуется установка комплекта информационных рельефных знаков для людей с ограниченными возможностями в составе:

1. Индикатора Безопасности наклейки «желтый круг»;
2. Таблички информационной (тактильная пластик) знака «направления движения»;
3. Таблички информационной (тактильная пластик) знака «туалет для инвалидов»;
4. Таблички информационной (тактильная пластик) знака «кнопка вызова»;
5. Знака доступности – «доступность для категорий всех инвалидов»;
6. Знака доступности – «доступность для инвалидов по зрению»;
7. Знака доступности – «доступность для инвалидов по слуху»;

8. Автономно-мобильного подъемно - транспортного средства для перемещения людей на инвалидных колясках по лестницам (лестничный подъемник) в комплекте с беспроводной системой вызова помощника (для всех типов колясок, включая коляски с электроприводом);

9. Специализированной ручкой для открывания двери.

**Председатель комиссии:**

Магомедов Х.К.




**Члены комиссии:**

Шумакова А.В.




Моргун И.Н.




Кабушко А.Ю.




Красильников В.В.




Тюренкова С.А.




Честников Р.А.



Шеховцов Е.В.



Москаленко Р.А.



Рыженко Г.В.



## АКТ № 4

### По результатам обследования зон целевого назначения объекта

В соответствии с приказом ректора от 20.12.2016 № 406 01.

Комиссия в составе:

#### **Председатель комиссии:**

- Магомедов Х.К. – проректор по административно-хозяйственной деятельности и безопасности

#### **Члены комиссии:**

- Рыженко Г.В. – член Всероссийского общества глухих;
- Моргун И.Н. – проректор по социальным вопросам и воспитательной работе;
- Шумакова А.В. – проректор по учебной работе;
- Кабушко А.Ю. – декан факультета специальной педагогики;
- Красильников В.В. – руководитель центра информатизации образования;
- Тюренкова С.А. – начальник учебно-методического управления;
- Честников Р.А. – начальник отдела правового обеспечения;
- Шеховцов Е.В. – зам. начальника учебно-методического управления (по лицензированию и аккредитации);
- Москаленко Р.А. – специалист по охране труда.

В период с 13.06.2017 по 16.06.2017 провели осмотр здания по адресу ул. Пирогова д. 58, для выявления зоны целевого назначения, установили:

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению рекомендуется:

- Размещение в доступных в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля). Приобретение навигационной системы для слабовидящих и слепых «Парус», для размещения по пути следования незрячих и слабовидящих инвалидов.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

- Необходимо дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения));

- Приобретение информационного терминала со встроенной информационной индукционной петлей;
- Звуковой маяк.

**Председатель комиссии:**

Магомедов Х.К.



**Члены комиссии:**

Шумакова А.В.



Моргун И.Н.




Кабушко А.Ю.



Красильников В.В.




Тюренкова С.А.




Честников Р.А.



Шеховцов Е.В.



Москаленко Р.А.



Рыженко Г.В.



## АКТ №5

### По результатам обследования санитарно-гигиенических помещений

В соответствии с приказом от 20.12.2016 №406 01.

Комиссия в составе:

#### **Председатель комиссии:**

- Магомедов Х.К. – проректор по административно-хозяйственной деятельности и безопасности

#### **Члены комиссии:**

- Рыженко Г.В. – член Всероссийского общества глухих;
- Моргун И.Н. – проректор по социальным вопросам и воспитательной работе;
- Шумакова А.В. – проректор по учебной работе;
- Кабушко А.Ю. – декан факультета специальной педагогики;
- Красильников В.В. – руководитель центра информатизации образования;
- Тюренкова С.А. – начальник учебно-методического управления;
- Честников Р.А. – начальник отдела правового обеспечения;
- Шеховцов Е.В. – зам. начальника учебно-методического управления (по лицензированию и аккредитации);
- Москаленко Р.А. – специалист по охране труда.

В период с 13.06.2017 по 16.06.2017 провели проверку всех санитарно-гигиенических помещений в учебном корпусе по адресу ул. Пирогова д.58, рекомендуется реконструкция помещений и закупка:

- Сиденья (насадки) для унитаза, для доступности всех групп инвалидов;
- Поручня для унитаза откидного антибактериального для санитарных комнат;
- Поручня напольно-настенного с антибактериальным покрытием;
- Поручня для раковины антибактериального для санитарных комнат;
- Пристенного опорного поручня антибактериального для санитарных комнат;
- Специализированного адаптированного унитаза с повышенной высотой сиденья и увеличенной базой;
- Специализированной адаптированной раковины;
- Специального адаптированного смесителя с длинной ручкой для открывания воды и регулирования температуры;
- Специального адаптированного поворотного зеркала с длинной ручкой для регулирования уровня наклона;

- Устройства для автоматического открывания двери ОДА-01КР (открывают двери весом до 100 кг.) с кнопкой активации для входной двери или системы управления для автоматического открывания дверей М-209.

**Председатель комиссии:**

Магомедов Х.К.



---

**Члены комиссии:**

Шумакова А.В.



---

Моргун И.Н.



---

Кабушко А.Ю.



---

Красильников В.В.



---

Тюренкова С.А.




---

Честников Р.А.



---

Шеховцов Е.В.



---

Москаленко Р.А.



---

Рыженко Г.В.



---

## АКТ №6

### Обследования системы информации и связи на объекте

В соответствии с приказом от 20.12.2016 №406 01.

Комиссия в составе:

#### **Председатель комиссии:**

- Магомедов Х.К. – проректор по административно-хозяйственной деятельности и безопасности

#### **Члены комиссии:**

- Рыженко Г.В. – член Всероссийского общества глухих;
- Моргун И.Н. – проректор по социальным вопросам и воспитательной работе;
- Шумакова А.В. – проректор по учебной работе;
- Кабушко А.Ю. – декан факультета специальной педагогики;
- Красильников В.В. – руководитель центра информатизации образования;
- Тюренкова С.А. – начальник учебно-методического управления;
- Честников Р.А. – начальник отдела правового обеспечения;
- Шеховцов Е.В. – зам. начальника учебно-методического управления (по лицензированию и аккредитации);
- Москаленко Р.А. – специалист по охране труда.

В период с 13.06.2017 по 16.06.2017 провели проверку системы информации и связи в учебном корпусе по адресу ул. Пирогова д.58, выявили, что система недоступна для всех групп инвалидов. Рекомендуются:

- Приобретение компьютерной техники, адаптированной для студентов инвалидов со специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других технических средств приема передачи учебной информации в доступных формах;
- Для студентов с нарушением слуха: Оборудование двух аудиторий для студентов с нарушением слуха. Приобретение FM-передатчика AMIGO T31, FM-приемника ARS с индукционной петлей, радиомикрофон «Сонет-PCM» РМ в различных комплектациях: от 1 до 11 приемников, Front Row to Go (в комплекте 2 микрофона, сетевые кабели, комплект креплений).
- Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по зрению необходимо наличие: портативный дисплей Брайля, читающие машины, электронная лупа. Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи электронной лупы для удаленного просмотра. Рекомендуются наличие: портативного тифлоплеера, лупы настольной на кронштейне с подвеской, говорящий электронный калькулятор, прибор 18 строчный для письма по Брайлю, бумага по письму по Брайлю, ручка – грифель для письма по Брайлю.

- Рекомендуется оборудование учебных мест для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Использование альтернативных устройств ввода информации. Адаптированной клавиатуры и джойстики, выносные компьютерные кнопки, специализированной мебели, ресивер 2 для беспроводной связи, стол с микролифтом на электроприводе и регулируемые уровнем ширины столешницы.

**Председатель комиссии:**

Магомедов Х.К.



---

**Члены комиссии:**

Шумакова А.В.



---

Моргун И.Н.



---

Кабушко А.Ю.




---

Красильников В.В.



---

Тюренкова С.А.



---

Честников Р.А.



---

Шеховцов Е.В.



---

Москаленко Р.А.



---

Рыженко Г.В.



---

Пронумеровано и прошнуровано

65

лист(ов)

Ректор ГБОУ ВО СПБ



Л.Л. РЕДЬКО

